

INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen SFS 1991:1273 inom:

Fastighetsbet: Tungelsta 2:120
Adress: Lillgårdsv. 10-16, 11-15 Backv. 9-19

Funktionskontrollen är utförd: 2013-05-21

Nästa besiktning skall vara utförd senast: 2019-05-21

Kontrollant: Conny Byström
Behörighet: KR Riksbehörig
Företag: Södertörns VVS konsulter AB
Adress: Släntvägen 6
Ort: Segersång

Utlåtande finns tillgängligt hos fastighetsförvaltaren
samt hos byggnadsinspektionen.

Underskrift



Enligt SFS 1991:1273 §6 skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.